# 制御回路内蔵 ブラシレスモータ RM120DF 取扱説明書

2000.11.8

#### 澤村電気工業株式会社

### 営業所・工場

<del>7</del> 2 1 3 - 0 0 0 2

神奈川県川崎市高津区二子6-12-10

TEL 044-811-9331(代)

FAX 044-833-9260

E-mail eigyo@sawamura.co.jp

http://www.sawamura.co.jp

# \*\*\*\*\*\* 目次 \*\*\*\*\*\*

0	概要 ————————————————————————————————————	- P3
0	特長 ————————————————————————————————————	- P3
0	型式一覧表	- P5
0	仕様	- P5
0	回路構成図 ————————————————————————————————————	- P6
0	接続図 ————————————————————————————————————	- P6
<u></u>	付属品 ————————————————————————————————————	- P6
0	DCモータとの比較	- P6
0	用途 ————————————————————————————————————	- P7
<b>(</b>	負荷特性 ————————————————————————————————————	- P7
0	FET温度上昇 ————————————————————————————————————	- P7
0	使用上の注意	– P8
0	使用例 ————————————————————————————————————	– P8
0	オプション	P 1 C
0	不良状況と原因 ————————————————————————————————————	P 1 2
0	寸法 ————————————————————————————————————	P 1 3

#### ◎ 概要

○ このブラシレスモータは速度制御回路を内蔵しています。 ブラシレスモータと制御回路の配線は不要です。また制御回路の取付けも必要ありません。 ブラシレスモータの特性と形状は従来のDCモータと互換性があります。

#### ⑤ 特長

- DC24V単電源、定格出力120WのDCブラシレスモータです。
- 制御回路はブラシレスモータ部に内蔵していますので制御回路の取付けスペース は必要ありません。 また、制御回路からブラシレスモータへの電気配線も必要ありません。
- モータにブラシがないためメンテナンスがいりません。
- 制御回路の温度上昇を抑えるためにファンモータを内蔵しています。 ファンモータはDC24V電源を投入したときに回ります。 DC24V電源を投入してブラシレスモータを速度指令電圧0Vで停止させているときもファンモータは回っていますので消費電流にご注意下さい。
- ブラシレスモータのロータには高性能なネオ磁マグネットを採用していますので 小型で高トルクなブラシレスモータです。
- 外付けの可変抵抗器または外部指令電圧で停止から最高速までの速度制御が行な えます。
- 外付けのスイッチで正転・逆転の切換えができます。
- ホールICからのパルス信号を利用したフィードバック制御を行なっていますので、負荷変動の影響による速度変動が少なく低速でも高トルクが得られます。
- ブラシレスモータの回転数に比例した24P/Rのパルス信号を出力しています ので回転モニタに使用できます。 専用の回転表示計をオプションで用意しています。

○ 電流制限回路を内蔵していますので、過負荷になったりモータ軸が拘束されても モータ巻線が焼損する事はありません。

電流制限回路が動作しているときはブラシレスモータは停止しています。 負荷が軽くなるとブラシレスモータは自動的に回転し始めます。

- 主回路はパワーMOS-FETを使用した 2OkHzのPWM制御回路です。 ブラシレスモータからの電磁音は聞こえないようにしています。
- ブラシレスモータの取付けは弊社DCモータSS60シリーズと互換性があります。DCモータSS60シリーズとの置き換えが可能です。
- ブラシレスモータの出力軸にスパーギヤ・遊星ギヤ・ハイポイドギヤを取付けた シリーズを用意しています。 遊星ギヤはDCモータSS60シリーズと同様のギヤを使用していますので取付 けに互換性があります。
- ブラシレスモータに電磁ブレーキを取付できます。
- 〇 A C電源を使用するときはD C 2 4 V 出力のスイッチング電源を使用できます。 スイッチング電源の型式はP L E 2 4 H S Z S になります。
- ブラシレスモータからの回生電圧でスイッチング電源の過電圧保護が働く場合はオプションの回生吸収回路を使用して下さい。 RM120DF用の回生吸収回路の型式はSRC-2410になります。


#### ◎ 型式一覧表

ブラシレスモータ単体	RM120DF
ヘリカルギヤ内臓スパーギヤ付	RM120DF-H4EB
スパーギヤ付	RM120DF-HG
遊星ギヤ付	RM120DF-L4
,	RM120DF-L5
ハイポイドギヤ付	RM120DF-HP
電磁ブレーキ付	RM120DF-B

# ◎ 仕様

型式		型式	RM120DF	
モ	定格出力		1 2 0 W連続	
	極数		8 P	
タ	巻線		三相スター結線	
部。	絶縁種別		B種	
仕		定格回転数	2 5 0 0 r p m	
様	定格トルク		0. 47N·m (4. 8kgf·cm)	
		ロータGD <sup>2</sup>	3.7 kg f · c m <sup>2</sup>	
制		電源電圧	DC24V ±20%	
御		定格電流	8 A	
回		電流制限	1 2 A	
路		PWM周波数	2 0 k H z	
仕		指令電圧	DC0~1. 3V	
様		可変抵抗器	Β10kΩ	
		速度帰還	ホールIC:24P/R	
	速度制御範囲		30:1以上	
	速度変動率		3%以下	
	パ	パルス数	2 4 P/R	
	ル	ピーク電圧	D C 4 V	
	ス	パルス幅	0.3 m s	
	調	スピード調整	固定	
	整	オフセット調整	固定	
	機	ゲイン調整	固定	
	能	位相調整	固定	
	保	過電流	固定(150%定格で定電流動作:自動復帰)	
	護	FET温度	固定(100℃出力停止:自動復帰)	
	機	HIC温度	固定(150℃出力停止:自動復帰)	
	能	制御回路温度	ファン空冷	
	外付けヒューズ		2 0 A	
	重量		モータ単体: 2.2 k g	
	使用温度範囲		-10~+40°C	

#### ◎ 回路構成図・結線図



#### ◎ 付属品

部品名	型名	容量	メーカー	備考
可変抵抗器	R V 2 4 Y N 2 0 S	Β10 k Ω	帝国通信	速度設定
スイッチ	SW-80T	125V6A	サトーハ゜ーツ	回転方向切換
プラグ	MSTB2,5/9-ST-5,08	9P、12A	フェニックス	コネクタ
マーキング	SKS5,08:1-10		フェニックス	シール


- \* マーキングシールはプラグに貼りつけてあります。
- \* ハーネスは用意していません。

#### ◎ DCモータとの比較

	DCモータ	DCブラシレスモータRM120DF
速度調整	モータ端子電圧を変え	外部の可変抵抗器の抵抗値を変える。
	る ・	または、指令電圧の電圧値を変える。
回転方向切換	モータ端子電圧の極性	回転方向切換スイッチを切換える。
	を変える	電源の極性は変えないで下さい。


# ◎ 用途産業機械、理化学機器、医療機、車載機器、電動工具、試験機、印刷機

#### ◎ 負荷特性



#### ◎ FET温度上昇

RM120DF 制御回路温度上昇試験(1878rpm 6.45A 4.81Kgfcm)




#### ◎ 使用上の注意


- ・DC24V電源の極性を間違えないで下さい。AC100V電源を投入しないで下さい。
- ・制御回路内部にはヒューズは入っていません。電源を保護するために外付けヒューズ20Aを付けて下さい。
- ・DC24V電源を投入すると内蔵のファンモータが回ります。ブラシレスモータへの速度指令が0Vでブラシレスモータが停止中でもファンモータは回っていますので電力は消費しています。バッテリーの放電にご注意下さい。
- ・コネクタ3、4番ピンをオープンにしたときにブラシレスモータは右回転します。 コネクタ3、4番ピンをクローズにしたときにブラシレスモータは左回転します。
- ・コネクタ5番ピンに可変抵抗器B10k $\Omega$ の1番端子、6番ピンに2番端子、7番ピンに3番端子を繋いだ時に可変抵抗器のつまみを右に回すとブラシレスモータの回転数が上がります。
- ・取扱説明書に記載していない使い方をする場合は澤村電気にご相談下さい。

#### ◎ 使用例

#### 1, START/STOP



#### (a) 可変抵抗器




#### (b) 指令電圧


速度指令電圧が O V になると電気ブレーキがかかり停止します。 停止時はサーボロックはかかりません。

#### 2、回転方向切換え

# (1) 正転運転




# (a) スイッチ切換え




(b) フォトカプラ

# (2) 逆転運転




# (a) スイッチ切換え



(b) フォトカプラ


#### 3、回転速度切換え



可変抵抗器2個

#### 4、回転表示

コネクタの8番、9番ピンから出力するパルス電圧をオプションの回転表示計に 接続することによりモータの回転数(ギヤ軸の回転数)を表示できます。



#### ◎ オプション

#### 1、回転表示計

ブラシレスモータからのパルス出力を検出して回転数を表示します。 ギヤ付モータではギヤ比を換算して表示します。

DC24V電源用とAC100V電源用があります。

型式	S SM-D 3 0 K	S S M – A 3 0 K
電源電圧	DC11~26V	AC90~120V
消費電力	2	W以下
サンプリング周期	0.2, 1, 2, 5, 10 sec	
測定方式	周期測定演算方式	
最大応答周波数	6 0 k H z	
表示可能回転数	99999rpm	
プリスケール機能	0.0001~99999倍	
外形寸法	36 (H) ×72 (	W) ×119 (D) mm
使用温度範囲	0~50℃	

#### 2、スイッチング電源

AC100VやAC200V電源でブラシレスモータを駆動する場合は下記のスイッチング電源を使用します。

型名	PLE24HSZS
入力電圧	AC85~132V/AC170~264V
出力電圧	D C 2 4 V
出力電流	1 0 A
寸法	88×65×195 mm

\* イーター電機工業(株)標準品のPLE24HSZを澤村電気で一部改造しています。

#### 3、回生吸収回路

ブラシレスモータを急停止したり正逆転したときに回生電圧が電源に戻ります。 回生電圧でスイッチング電源が停止するときはこの回生吸収回路で回生電圧を消費します。

型名	SRC-2410
電源電圧	DC24V
吸収電圧	DC29V
回生抵抗	8Ω 30W
寸法	100×35×130 mm

# ◎ 不良状況と原因

个良状況と原因	E	ula l. Arthr
不良状況	原因	対策
ブラシレスモー	DC24V電源を投入してい	極性を確認してDC24V電源
タが回転しな	ない。	を投入する。
V,	コネクタの接触不良	コネクタピンの再圧着
	可変抵抗器B10kΩを接続	可変抵抗器を接続する。
	していない。	
	可変抵抗器のつまみが左一杯	可変抵抗器のつまみを右に回
	の位置にあり速度指令電圧が	す。
	入力されていない。	
	外付けヒューズ20Aが切れ	ヒューズを交換する。
	ている。	
	シフト調整不良	澤村電気で再調整
	FET破損	澤村電気で修理
	電流制限動作中	負荷トルクを軽くする。
		モータ容量を上げる。
		ギヤ比を大きくする。
	温度保護回路動作中	ファンモータで空冷する。
ブラシレスモー	コネクタの接触不良	コネクタピンの再圧着
タが暴走する	シフト不良	澤村電気で再調整
回転方向が逆	シフト不良	澤村電気で再調整
正逆転の回転数	シフト不良	澤村電気で再調整
と電流が違う		
ブラシレスモー	電流制限動作領域	負荷トルクを軽くする
タが振動する	カップリングによる共振	カップリングの再選定
電磁音がする	電流制限動作領域	負荷トルクを軽くする
ヒューズが切れ	DC24V電源の極性が逆	ヒューズ交換
3		澤村電気で修理
	FET故障	澤村電気で修理
ブラシレスモー	負荷が大きい	負荷の見直し
タが過熱する		モータ容量の見直し
	空冷ファンの故障	澤村電気で修理
空冷ファンが回	空冷ファンの故障	澤村電気で修理
らない		
L	I	1

# ◎ 寸法

# \*ファン噴出し口に就き、放熱の妨げにならないよう他の機器、壁などから20mm以上のスペースを設けて下さい

